

Jørns Auto
V. Kolbyes Vej 9

4930 Maribo

30. oktober 2014

Brevid: 3545895
Sagsnr.: 316428

Lolland Kommune
Teknik- og Miljømyndighed

Postadresse

Jernbanegade 7
4930 Maribo

Tlf.: 54 67 67 67
Fax: 54 67 67 68

lolland@lolland.dk
www.lolland.dk

Kontaktperson

Timm Jäger
Natur og Miljø

timj@lolland.dk

Miljøtilsyn hos Jørns Auto, V. Kolbyes Vej 9, 4930 Maribo

Lolland Kommune v/ Timm Jäger udførte den 9. december 2010 et anmeldt miljøtilsyn på ovennævnte ejendom. Du var selv tilstede ved tilsynet og viste rundt på virksomheden.

Formålet med tilsynet var at kontrollere, at virksomheden er indrettet og drives i overensstemmelse med bekendtgørelsen nr. 699 af 24. juni 2011 (*autoværkstedsbekendtgørelsen*) samt bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2009.

Ved tilsynet blev der oplyst eller konstateret følgende:

Virksomhedens indretning

Virksomheden reparerer og servicerer personbiler. Derudover er der indrettet anlæg til undervognsbehandling.

Støj

Ved tilsynet blev der ikke udført støjende aktivitet og det blev oplyst, at porte og vinduer er lukket ved støjende aktivitet.

Opbevaring af farligt affald

Fra reparation og servicering af personbiler fremkommer der forskellige fraktioner af farligt affald. Det farlige affald opbevares i forsvarlige beholdere der alle er placeret indendørs på fast bund.

Du oplyste ved tilsynet, at affald afleveres på genbrugspladsen (igennem affaldsgebyret) og alle tidligere aftaler med ANPO er opsagt.

Spildolien og olie fra olieudskilleren opbevares i en palletank der er placeret i lagerrummet. Restolien afhentes af Rødby Kloakservice.

Olieudskilleren efterses visuel hver morgen. Derudover suges og spules denne 1 gang årligt.

Der blev ved tilsynet udleveret adgang til virksomhedens interne hjemmeside hvor du påfører alle nødvendige oplysninger der er relevant for virksomheden. På hjemmesiden fremgår bl.a. tidspunkt og mængde for afhentning af affald, forbrug

af produkter til undervognsbehandling, tømning og kontrol med olieudskillere mm.

Dette er en meget flot og overskuelig hjemmeside der gør det nemt for tilsynsmyndigheden at få indblik i virksomheden og selv finde de nødvendige oplysninger der skal bruges i forbindelse med tilsynet.

Indretning af undervognsbehandling

Undervognsbehandling foretages i et dertil indrettet rum. Afkast herfra er ført over tagryg. Filterskift foretages efter behov. Dog bliver filteren minimum en gang om ugen renses og tilset for evt. fejl og mangler.

Efter endt undervognsbehandling bliver bilerne placeret på en dertil indrettet plads til afdrypning. Alle gulvafløb der er på virksomheden er forbundet med olieudskilleren.

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med oliefyr. Olietanke til opbevaring af olie blev ved tilsynet tilset og der var ingen bemærkninger.

Forbrug af PAVA-produkter til undervognsbehandling/rustbeskyttelse

Forbruget er fint tilgængelig på hjemmesiden og den samlede mængde er:

- 19228,2 liter

Det er den samlede mængde af alle PAVA-produkter der anvendes i forbindelse med undervognsbehandling og rustbeskyttelse.

Bemærkninger til tilsynet den 9. december 2010

Lolland Kommune fik indtryk af, at virksomheden er ryddelig og velholdt. Endvidere udvises der interesse for en miljømæssig forsvarlig drift af virksomheden. Lolland Kommune har på nuværende tidspunkt ikke yderligere bemærkninger til virksomhedens indretning og de miljømæssige forhold. Er der oplysninger, udover de ovennævnte punkter, eller synspunkter der kan supplere denne rapport, bedes i kontakte undertegnede på mail: timj@lolland.dk.

Med venlig hilsen

Timm Jäger
Miljøssagsbehandler